

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全巡查**

**检查时间：2024年04月27日**

**检查范围：土木与交通学院教学、科研实验室**

**检查人员：校级督查员朱海、校级督查员杨德岭**

## 土木与交通学院：

04月27日，由校级实验安全督查员朱海、杨德岭及相关人员对学院的教学科研实验室进行了巡查，在现场检查中发现：1、所有实验室均无烟感报警器和必要的警示标识。2、搅拌机摆放过密，无操作空间。3、墙上插座、插排老化严重，需及时更换。4、烘箱周围堆放易燃物。5、氮气瓶无标签。6、大型仪器设备无操作规程和警示标识。7、消防箱内无灭火器。8、地面有突起的膨胀螺栓，非常容易拌人。9、插排未有效固定，电线接线混乱。10、实验室的门被实验材料阻挡，无法打开。11、实验室内实验材料堆放混乱，多年不用的需要及时清理。

临近五一小长假，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，进行一次彻底细致地安全检查，确保实验室安全稳定运行。在现场检查中发现存在以下具体问题，见表1。

**表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题**

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2024年04月27日	主东020	1、实验室内10台搅拌机摆放过密，无操作空间。
2024年04月27日	主楼东007、118、001、 020、019等实验室	1、墙上插座、插排老化严重，需及时更换。
2024年04月27日	主楼东107	1、烘箱周围堆放易燃物； 2、氮气瓶无标签。
2024年04月27日	主楼东001	1、大型仪器设备无操作规程和警示标识。
2024年04月27日	主楼东007	1、消防箱内无灭火器； 2、实验室的另一个门被实验材料阻挡，无法打开。
2024年04月27日	主楼东012	1、地面有突起的膨胀螺栓，非常容易拌人； 2、击实仪门脱落，用塑料绳临时固定，存在安全隐患； 3、烘箱门损坏，用沥青桶遮挡箱门，该设备已损坏不可使用（经维修达到安全使用标准后才可使用）。
2024年04月27日	主楼东108	1、插排未有效固定，电线接线混乱。
2024年04月27日	主楼东004	1、实验室内实验材料堆放混乱，多年不用的需要及时清理。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写安全检查整改报告，整改报告经实验室负责人签字后交学院，学院盖章后于**04月30日**前统一交到实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。实验室安全检查整改报告格式见附件。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年04月27日

附件

XX学院XX实验室安全检查整改报告（格式）

我实验室接到学院关于实验室管理与条件保障处《实验室安全检查通报》中有关问题的整改工作通知后，组织开展了实验室安全自查，针对《通报》中发现问题进行了研究讨论，布置落实了整改方案，经实验室人员共同努力，现已全部完成整改工作，具体情况汇报如下：

<b>《实验室安全检查通报》中的问题记录</b>		
检查时间	实验室房间号	安全检查问题记录
<b>实验室问题整改记录</b>		
1. 存在问题描述（包括所有被记录的问题，逐一描述）		
3. 整改措施与结果（包括所有被记录的问题，逐一列举）		
4. 证明材料（包括所有被记录的问题，逐一列举）	照片可作为附件。	
注：证明材料请写明材料名称，立即整改项目应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等；非立即整改项目应附学院正式的整改计划、措施等文件。证明材料可作为附件提供。		

实验室房间号：  
整改报告撰稿人签字：  
学院负责人签字：  
学院（盖章）：  
年 月 日

主楼东020:



主楼东007、118、001、020、019等实验室:



主楼东107:



主楼东001:



主楼东007:



主楼东012:



主楼东108:



主楼东004:

