

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2024年10月25日

检查范围：土交学院教学科研实验室

检查人员：刘莉、郭敏、韩世岩、吴德东

土交学院：

10月25日，实验室管理处副处长刘莉及相关人员对土交学院的教学科研实验室进行安全检查，检查人员在现场检查中发现实验室工作档案不健全；实验室基础设施、仪器设备管理、基础用电安全，实验室气体管理等方面存在安全隐患，并提出了整改建议，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，按照检查组意见完成整改任务，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年10月25日	土交学院	实验室工作档案需补充2024年度，实验室安全责任书；实验室安全手册；重要危险源安全管理台账；实验室安全检查与整改记录；安全教育；安全事故与应急处置演练等相关佐证材料。
2024年10月25日	主东001	1、接线板置于地面，未合理固定。
2024年10月25日	主东004	1、墙皮脱落，存在砸伤实验人员或设备实验安全隐患。
2024年10月25日	主东007	1、接线板置于地面，未合理固定。
2024年10月25日	主东008	1、地面走线未对线缆进行保护。

2024年10月25日	主东012	1、使用老旧破损实验台； 2、烘箱上存放易燃物沥青，存在消防安全隐患； 3、接线板未合理固定。
2024年10月25日	主东107	1、接线板未合理固定。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于11月1日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年10月28日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
主东001	 A photograph showing a large, light-colored electrical cabinet in a laboratory. A power strip is plugged into the floor near the base of the cabinet, and several cables are visible, indicating a potential electrical safety hazard.
主东004	 A photograph of a laboratory room where the white wall paint is significantly peeling and chipped away, exposing the underlying surface. A piece of laboratory equipment is visible in the foreground.
主东007	 A photograph of a laboratory bench covered with a white sheet. The surface is cluttered with various pieces of debris, including what appears to be a broken piece of equipment or a ruler, suggesting a lack of proper cleanup or safety protocols.
主东008	 A photograph of a laboratory bench with a white sheet covering it. The area under the sheet is cluttered with various items, including bags and containers, which may pose a safety or hygiene risk.

主东012



主东107

