实验室安全检查通报

东北林业大学　实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年4月2日

检查范围：土交学院教学科研实验室

检查人员： 王玉龙、刘莉、郭敏、刘琦、李凯

土交学院:

4月2日，实验室管理处处长王玉龙，副处长刘莉及相关人员对土交学院的教学科研实验室进行安全检查，学院的实验室环境明显提升，但主东的实验室基础设施仍存在安全隐患，同时，在仪器设备管理、基础用电安全方面仍需持续加强管理，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年4月2日	科技楼	1、380V（含380V）以上高压动力电设备，应采用单独的配电回路，配备漏电保护装置，张贴警示标识； 2、实验室内配电箱应有警示标识，且箱内粘贴配电回路图； 3、部分设备电源线外露，应用绝缘材料做好处理； 4、实验室门上应有观察窗，外开门不阻挡逃生路径（依据《高等学校实验室安全检查项目表（2025年）》）； 5、实验室门口应挂有安全信息牌，实验室内应张贴设备操作规程、安全警示标识等。

请学院立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实

验室管理与条件保障处网站https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm），于4月**15**日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年4月8日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
科技楼	
科技楼	