

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全巡查

检查时间：2025年3月4日

检查范围：林学院林科楼实验室

检查人员：校级实验室安全督查员

林学院：

3月4日，由校级实验室安全督查员对林学院林科楼实验室进行了检查，在现场检查中发现：**(1) 安全设施问题：**2楼区域未配备喷淋装置，存在安全隐患；楼层紧急喷淋系统缺少定期检查、维护及检查记录，无法有效追溯其运行状态与维护情况。**(2) 特种设备管理问题：**实验室中的高压灭菌锅（涉及 1201、1211、1220、1409、1410 实验室）排气桶已损坏，但仍在继续使用，存在严重安全隐患，可能影响灭菌效果并导致压力异常。**(3) 化学安全问题：**化学试剂未按规定存储（涉及1213、1410、1411、902实验室）；使用后的试剂放置于实验台未及时收回药品柜中；药品柜内各类化学试剂混放。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站

<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于**3月14日**前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝

隐患。

办公地点：行政楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025 年3月7日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
林科楼2楼	
1201、1211、 1220、1409、 1410	

1213、1410、
1411、902

