

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全巡查

检查时间：2026年1月6日、1月12日

检查范围：材料学院材料楼实验室

检查人员：郭敏、刘正、李凯、校级实验室安全督查员

材料学院：

1月6日、1月12日，实验室管理处对材料学院实验室进行了抽查，在现场检查中发现：试剂存放违规（超量、混放、位置不当等）、设备标识缺失或脱落、人员值守缺失、电源使用不规范、应急指南未按要求悬挂、加热设备管理不规范等。请学院进一步提高政治站位，压实安全管理主体责任，细化管控举措、狠抓工作落实。重点围绕规范人员操作流程、配齐配强个体防护装备等核心环节，加大专项检查频次与整改督查力度。对排查发现的隐患问题，能立整立改的，务必于放假前整改到位，坚决杜绝实验室“带病运行”；对暂无法立即整改的，要制定专项应急预案，采取切实有效的安全防范措施，全程跟踪管控，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2026年1月6日	工程楼1207	1、实验用乙醇超量存储，存在消防安全隐患； 2、矿泉水瓶未按规定张贴“实验用水”标识标签； 3、摇床放置于安全通道处侧，占用应急疏散路径； 4、摇床设备缺少必要的安全操作或警示标识； 5、实验试剂未按规定存储于专用试剂柜中。
2026年1月6日	工程楼1206	1、实验在开展时，存在实验操作过程无人员现场全程监控的违规行为； 2、四氢呋喃试剂未按规定存放于防爆冰箱中。
2026年1月6日	工程楼1104	1、实验用乙醇超量存储，存在消防安全隐患； 2、乙醇存放位置距离管式炉过近，未达到规定安全距离要求，存在消防安全隐患； 3、实验用吹风机使用完毕后未及时断开电源； 4、管式炉运行期间，现场无人员值守。
2026年1月6日	工程楼1110	1、药品储存箱未保持通电状态，影响其正常功能。
2026年1月6日	工程楼1019	1、《实验室安全应急指南》未按要求悬挂于墙体醒目位置； 2、实验室地面存在漏水及积水现象。
2026年1月6日	工程楼1006	1、烘箱的高温警示标识已脱落，未对设备高温风险进行有效提示。
2026年1月6日	工程楼610	1、药品储存柜内固体试剂与液体试剂混放，未分类储存； 2、烘箱的高温警示标识已脱落，未对设备高温风险进行有效提示。
2026年1月6日	工程楼415	1、药品柜未张贴详细的药品存放清单； 2、实验室未使用的电源线插头未按规定从插座上拔下。
2026年1月12日	干燥室	1、实验室使用烘箱等加热设备，设备周围堆放纸张等易燃杂物，存在被高温引燃的风险，易引发火灾事故，同时影响设备散热与操作安全。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于1月14日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2026年1月12日

实验室安全隐患图

房间号	隐患图
材料楼1207	
材料楼1206	
材料楼1104	

材料楼1019	
材料楼1006	
材料楼1110	

材料楼610



材料楼415

