

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年9月28日

检查范围：动保学院教学、科研实验室

检查人员：校级实验室安全督查员

动保学院：

9月28日，由学校实验室安全督查员吴德东、黄海娇及相关人员对动保学院的教学、科研实验室进行了检查，现场检查中发现在实验室加热设备管理、用电基础管理、气体（气瓶）管理等方面的安全隐患，请学院务必加大实验室安全监督检查力度，进行彻底细致地安全检查，确保实验室安全稳定运行。检查中发现具体问题见表1。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2025年9月28日	动保学院125	1、实验室内设备运行期间无人值守； 2、加热设备周边醒目位置未张贴高温警示标志，无必要的防护措施，未张贴有安全操作规程； 3、实验室内接线板未进行有效固定。
2025年9月28日	动保学院421	1、加热设备周边醒目位置未张贴高温警示标志，无必要的防护措施，未张贴有安全操作规程； 2、废液桶内废液盛装过满，导致外溢，瓶盖腐蚀；废液应分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的3/4； 3、化学品未分类存放，无药品清单； 4、实验室内接线板未进行有效固定。

2025年9月28日	动保学院610	1、实验室物品摆放杂乱，卫生状况差，堆放废弃物品、无关物品； 2、化学品未分类存放，固体、液体混乱放置，无药品清单； 3、加热设备周边醒目位置未张贴高温警示标志，无必要的防护措施，未张贴有安全操作规程； 4、实验室内接线板未进行有效固定。
2025年9月28日	动保学院704	1、气瓶未合理固定、附件不齐全（缺少状态牌）； 2、气瓶周围无空间预留，旁边放置易燃物（酒精灯），高温、明火设备放置位置与气体管道应有安全间隔距离； 3、实验室内接线板未进行有效固定。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于9月30日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：行政楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年9月30日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
动保学院125	  
动保学院421	   
动保学院610	  



动保学院704

