实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容:实验室安全专项检查

检查时间: 2022年05月18日

检查范围:化资学院理化楼实验室

检查人员: 刘莉、郭敏、李凯

化资学院:

05月18日晚,实验室管理处对学院理化楼实验室进行了夜间飞行检查,共检查走访了16个实验房间,实验室环境有了明显改观,整改效果显著。现就部分实验室实验室技术安全管理作如下建议:

- 1. 高温加热设备:高温加热设备应放置在通风干燥处,不直接放置在木桌、木板等易燃物品上,周围有一定的散热空间,设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等,应远离配电箱、插座、接线板等设备。如需粘贴温馨提示,可选择与警示标识相同材质贴于设备表面,或在设备旁显著位置粘贴,不要在设备表面贴纸。
- 2. 实验室布局:检查发现个别实验室面积较小,科研仪器多,高温设备叠放,与药品柜距离过近;输气管路置于地面等问题,建议实验室充分利用空间,可选择购买多层置物架解决高温设备叠放,重新设计摆放仪器设备,避免供气线路过长。

3. 学生管理: 多数科研实验室存在学习区与实验区混用的现象,基于学院实际情况,请务必确保工作环境对学生没有健康危害的情况下,在实验室开展学习研究工作,不能在实验室存放和烧煮食物、饮食,禁止吸烟、不使用可燃性蚊香,电水壶、电暖气等。请学院严格落实实验室安全准入制度,加强实验室安全教育,并与学生签订安全责任书,强化安全意识,做好个人防护,培养学生养成规范的实验习惯。

希望学院能形成实验室安全管理的长效机制,持续改善实验室环境,加强管理,避免同类问题屡禁不绝,反复出现。

个别需明确回复整改意见的问题见表1。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2022年05月18日		实验室安全信息牌信息与实验室实际用途不符;
		实验室内使用电暖气。
2022年05月18日	503	实验室发现疑似氢气气瓶请确认,如果是氢气气瓶请及时清理。

请学院督促以上实验室立即进行整改,并撰写安全检查整改报告,整改报告经实验室负责人签字后交学院,学院盖章后于 05 月 25 日前统一交到实验室管理与条件保障处备案,其他实验室举一反三,排查问题,杜绝隐患。实验室安全检查整改报告格式见附件。

办公地点:综合办公楼 604

办公电话: 82190708

实验室管理与条件保障处 2022 年 05 月 19 日

附件 XX学院XX实验室安全检查整改报告(格式)

我实验室接到学院关于实验室管理与条件保障处《实验室安全检查通报》中有关问题的整改工作通知后,组织开展了实验室安全自查,针对《通报》中发现的问题进行了研究讨论,布置落实了整改方案,经实验室人员共同努力,现已全部完成整改工作,具体情况汇报如下:

《实验室安全检查通报》中的问题记录			
实验室房间号	安全检查问题记录		
实验室问题整改记录			
述(包括所有被记录 描述)			
结果(包括所有被记 一列举)			
(包括所有被记录的 举)	照片可作为附件。		
	实验室房间号 述(包括所有被记录描述) 结果(包括所有被记一列举)		

注:证明材料请写明材料名称,立即整改项目应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等;非立即整改项目应附学院正式的整改计划、措施等文件。证明材料可作为附件提供。

实验室房间号:整改报告撰稿人签字:学院负责人签字:学院(盖章):
年 月 日

