

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2026年3月27日

检查范围：机电学院教学科研实验室

检查人员：郭敏、刘正、校级实验室安全督查员

机电学院：

3月27日，实验室管理处对机电学院教学科研实验室开展安全检查，检查发现，学院在实验室用电基础安全、化学试剂存放、日常管理等方面，仍存在安全隐患。请学院进一步压实安全管理责任，细化管控举措，加大检查与整改督查力度，对排查发现的隐患问题建立台账、限期整改、闭环销号，切实筑牢实验室安全防线，保障教学科研工作安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2026年3月27日	成栋楼B106	1、普通冰箱违规存放化学试剂，且氢碘酸具有强腐蚀性； 2、化学试剂存储不规范，存在固液混放的情况。
2026年3月27日	成栋楼B101	1、实验室物品摆放无序，且存在大量纸箱等易燃物品； 2、存在带床休息、饮食等行为； 3、加热设备上放置杂物。
2026年3月27日	成栋楼负1层消防安全通道	1、违规占用消防通道，在未进行风险评估情况下违规开展实验； 2、电源线破损、违规使用转接头以及插排置于地面的情况，存在用电安全隐患； 3、加热设备旁边放置易燃物存在消防隐患。
2026年3月27日	成栋楼109前	1、实验室内存在食品、电暖风等违规物品。

2026年3月27日	成栋楼111	1、实验室内存在吸烟行为； 2、实验室存在饮食行为与大量的生活用品、室内卫生差； 3、地面上的易燃物与油泵等发热设备过近，存在消防隐患。
2026年3月27日	成栋楼128	1、实验室存在使用纸箱存放实验物品、易燃物品堆放过多等问题，存在消防安全隐患。建议更换为阻燃整理箱等不燃材质收纳容器，规范存放实验物品，及时清理多余易燃物品，消除安全隐患。 2、电池充电柜中同时存放电池和便携式火焰喷枪，存在消防隐患。建议分开存储。
2026年3月27日	成栋楼503	1、实验室禁止使用热水壶。 2、实验室存在饮食及带床休息的行为。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于4月3日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2026年3月27日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
成栋楼B106	
成栋楼B101	
成栋楼负1层 消防安全通道	
成栋楼109前	

成栋楼111



成栋楼128



成栋楼503



