

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025 年 7 月 3 日

检查范围：化资学院教学科研实验室

检查人员：马洪斌、郭敏、李凯

化资学院：

7月3日，实验室管理处副处长马洪斌及相关人员对化资学院教学科研实验室开展安全检查，发现学院在用电安全方面存在较为突出的安全隐患，针对实验室确需使用接线板为加热设备供电的情况，明确要求严禁超负荷使用且使用时必须有人值守。同时，近期持续高温，请关注危化品、气瓶等安全管理。临近假期，请学院高度重视实验室安全管理工作，进一步强化安全管理举措，加大安全检查与督查整改力度，对发现的隐患及时整改消除，切实保障实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年7月3日	知化楼801	1、未按管理要求，私自使用控时转换头改装插头为设备供电（烘箱、电阻炉功率大、电流大，如使用接线板供电，易造成接线板过载，导致火灾事故），存在消防安全隐患。
2025年7月3日	知化楼701	1、未按管理要求，私自使用转换头改装插排并且连接加热设备供电，（烘箱、电阻炉功率大、电流大，如使用接线板供电，易造成接线板过载，导致火灾事故），存在消防安全隐患。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于7月9日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年7月4日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图	
知化楼801		
知化楼701		

