

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2024年10月24日

检查范围：化资学院教学科研实验室

检查人员：王玉龙、刘莉、郭敏、李凯、韩世岩、李加民

化资学院：

10月24日，实验室管理处处长王玉龙、副处长刘莉及相关人员对化资学院的教学科研实验室进行安全检查，检查人员在现场检查中发现实验室工作档案不健全；实验室卫生及日常管理、仪器设备管理、化学品存储与使用、废弃物处理等方面存在安全隐患，并提出了整改建议，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，按照检查组意见完成整改任务，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年10月25日	化资学院	实验室工作档案需补充2024年度，实验室安全手册；实验室安全检查与整改记录；实验项目风险评估；实验事故与应急处置演练等相关佐证材料。
2024年10月24日	逸夫楼125	1、废液未及时转运，无防渗漏托盘。
2024年10月24日	逸夫楼221	1、未划定废液回收警示区域，无防渗漏托盘； 2、药品柜内药品与台账不符。
2024年10月24日	逸夫楼216	1、化学品储存不规范固液混放；腐蚀性化学品应存放在药品柜中。
2024年10月24日	逸夫楼318	1、废液桶未粘贴标签，墙上没有粘贴警示标识，未划定废液回收警示区域（废液回收区域需有“三标一托”即废液回收警示标识，废液桶成分标签，区域警标识线、防渗漏托盘）；实验室粘贴大量的纸质清单（建议使用卡纸板等替代）。

2024年10月24日	逸夫楼316	1、化学品储存不规范固液混放。
2024年10月24日	逸夫楼601	1、化学品储存不规范固液混放；无药品明细。
2024年10月24日	知化楼701	1、气瓶未固定； 2、接线板置于暖气上，接线板高温工作有消防安全隐患； 3、接线板连接多台烘箱，存在超负荷运行隐患。
2024年10月24日	知化楼705	1、实验室杂物、花草堆积，堵塞通道，（实验室应定期清理、保证实验室干净整洁，禁止堆放杂物）。
2024年10月24日	知化楼512	1、实验室台下堆放杂物（实验室应定期清理、保证实验室干净整洁，禁止堆放杂物）。
2024年10月24日	知化楼402	1、高压灭菌锅无操作规程。
2024年10月24日	知化楼212	1、化学品储存不规范，药品倒放，药品明细与实际不符。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于11月1日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年10月28日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
逸夫楼125	
逸夫楼221	
逸夫楼216	
逸夫楼318	

逸夫楼316



知化楼701



知化楼705



知化楼512



知化楼402



知化楼212

