

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全检查**

**检查时间：2025年9月29日**

**检查范围：林学院科研实验室**

**检查人员：校级实验室安全督查员**

## 林学院：

9月29日，由学校实验室安全督查员李加民、赵娜及相关人员对林学院的科研实验室进行了检查，经现场核查，林学院科研实验室整体运行秩序良好，但仍在多环节发现安全风险，主要集中于用电不规范、易燃物随意堆放、标识信息缺失等方面，可能引发触电、火灾、试剂误用等安全事故。请学院务必加大实验室安全检查督查力度，进行彻底细致地安全检查，确保实验室安全稳定运行。在现场检查中发现存在以下具体问题，见表1。

**表 1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题**

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2025年9月29日	林科楼508	1、配电箱被物品遮挡，紧急情况下无法快速操作，可能延误断电处置。
2025年9月29日	林科楼702	1、实验室有食物，存在饮食行为。
2025年9月29日	林科楼724	1、试验柜上方堆置大量纸箱，纸箱属易燃物，遇明火或高温易引发火灾。
2025年9月29日	林科楼801	1、实验室内使用非国标插排，插排绝缘性、负载能力不达标，易短路起火； 2、高温设备烘箱周边无警示标志； 3、加热设备周边无必要的防护措施，未张贴有安全操作规程、警示标志（高温设备烘箱上不可贴纸质标识）；
2025年9月29日	林科楼802	1、实验室内存放大量饮用水，未张贴“非实验用”“饮用水”等标识，易与实验用水混淆；

2025年9月29日	林科楼810	1、物品摆放杂乱，遮挡急救药品箱，紧急情况下无法快速取用急救物资； 2、实验室内存放大量饮用水，未张贴标识，易与实验用水混淆；
2025年9月29日	林科楼811	1、实验室杂物堆积，遮挡配电箱，紧急情况下无法快速断电；
2025年9月29日	林科楼914	1、实验室杂物堆积，遮挡配电箱，紧急情况下无法快速断电； 2、试验柜上方堆置大量纸箱，纸箱属易燃物，存在火灾隐患。
2025年9月29日	林科楼921	2、实验室有食物，存在饮食行为； 3、实验室内插排未进行有效固定；
2025年9月29日	林科楼1201	1、试验柜上方堆置大量纸箱，纸箱属易燃物，存在火灾隐患；
2025年9月29日	林科楼1301	1、加热设备周边无必要的防护措施，未张贴有安全操作规程、警示标志（高温设备烘箱上不可贴纸质标识）； 2、实验室有食物，存在饮食行为；
2025年9月29日	林科楼1304	1、气瓶卡信息不全； 2、实验室门牌标注的紧急联系人电话错误，突发情况无法及时联系负责人；
2025年9月29日	林科楼1401	1、加热设备周边堆放纸箱，易燃物近距离接触高温源，易引发火灾；

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于10月9日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：行政楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年9月29日

# 实验室安全隐患图

房间号	隐患图
林科楼508	
林科楼702	
林科楼724	
林科楼801	

林科楼802




林科楼810



林科楼811



林科楼914



林科楼921





林科楼1201



林科楼1301



林科楼1304



林科楼1401

