

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2024年9月11日

检查范围：生命学院科研实验室

检查人员：校级实验室安全督查员

生命学院：

9月11日，由校级实验室安全督查员对生命学院的科研实验室进行了安全检查，检查人员指出学院实验室在化学品管理、加热仪器设备管理、用电基础管理等方面存在安全隐患，并提出了整改建议，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，按照整改建议完成整改任务，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年9月11日	逸夫教学楼258	1、化学品标签腐蚀、脱落（化学品标签应显著、完整、清晰）； 2、加热设备上放置物品，堵塞通风口（影响散热，易发生燃烧事故）。
2024年9月11日	逸夫教学楼239	1、实验室内存储气瓶超量（实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量）。
2024年9月11日	逸夫教学楼204	1、烘箱周围堆放物品； 2、直接将易燃物品置于烘箱加热板上、堵塞散热口（影响散热，易发生燃烧事故）； 3、管制类化学品存储不规范，未按规定存储于专用药品柜中。
2024年9月11日	逸夫教学楼321	1、插排未固定； 2、烘箱内物品堆放过满，堵塞通风口（影响散热，易发生燃烧事故）；

		3、烘箱与墙面距离过近，散热空间不足。
2024年9月11日	逸夫教学楼332	1、实验室内堆放大量易燃品（如纸箱）存在消防安全隐患； 2、化学品超量存放（单一包装容器不应大于20L或20kg）。
2024年9月11日	逸夫教学楼366	1、实验室设备运行期间无人值守； 2、插排未规范固定； 3、实验室存放大量易燃易爆化学品； 4、药品柜无药品明细。
2024年9月11日	逸夫教学楼604	1、插排未规范固定； 2、废液桶无标签没有标明废液成分，无防渗漏托盘及废液回收区安全警示标识。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于**9月20日**前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年9月14日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
258	
239	
204	
321	
332	

366



604

