

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：教育部实验室安全现场检查

检查时间：2021 年 5 月 28 日

检查范围：教学、科研实验室

检查人员：教育部专家组、实验室管理处

林学院：

教育部专家组于 5 月 28 日来我校开展实验室安全现场检查。共对 7 个学院 29 间实验室进行现场检查，在林学院检查中发现的所有问题见表1。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2021年5月28日	科技楼 409	1. 大功率电器未安装漏电保护器、使用接线板供电，配电箱缺少用电警示标识或被遮挡，接线板落地、串联。 2. 个人防护用品不齐全或使用不规范，存在未佩戴防护用品使用危险化学药品、倾倒废液、使用高温设备等情况。 3. 个别实验室化学品存储柜标签不清晰，强氧化剂与有机物、还原剂混放，液体试剂无托盘；个别储存柜无通风设施，气味较重。 4. 易制毒试剂硫酸、盐酸等与易制爆试剂硝酸、高氯酸混放在一起，柜子无防盗功能。 5. 培养液、塑料桶、配置试剂瓶无标签或标签不规范。 6. 实验室通道存放柜子、实验装置、冰箱等，消防通道不畅通。
2021年5月28日	科技楼 307-309	1. 培养液、塑料桶、配置试剂瓶无标签或标签不规范。 2. 真空干燥箱贴近实验台，无散热空间。 3. 大功率电器未安装漏电保护器、使用接线板供电，配电箱缺少用电警示标识或被遮挡，接线板落地、串联。
2021年5月28日	科技楼 205	1. 大功率电器未安装漏电保护器、使用接线板供电，配电箱缺少用电警示标识或被遮挡，接线板落地、串联。 2. 个人防护用品不齐全或使用不规范，存在未佩戴防护用品使用危险化学药品、倾倒废液、使用高温设备等情况。

		3. 真空干燥箱贴近实验台，无散热空间。
2021年5月28日	主西 713(教学科研实验室)	1. 大功率电器未安装漏电保护器、使用接线板供电，配电箱缺少用电警示标识或被遮挡，接线板落地、串联。 2. 个别实验室化学品存储柜标签不清晰，强氧化剂与有机物、还原剂混放，液体试剂无托盘；个别储存柜无通风设施，气味较重。 3. 易制爆化学品硝酸钾、硝酸钠、重铬酸钾、硝酸镍、锌粉、硝酸、高氯酸存放不规范，与禁忌物混放。 4. 易制毒试剂硫酸、盐酸等与易制爆试剂硝酸、高氯酸混放在一起，柜子无防盗功能。 5. 气瓶使用不规范，存在未用气瓶无钢瓶帽、颜色不清晰、无使用状态标识、放倒使用、气瓶无手轮等问题。 6. 废弃物收集点位置不适宜，废液桶无托盘、无标签或标签不规范；废酸液体桶置于另一个物体之上，有倾倒撒漏危险。
2021年5月28日	主西 604	1. 洗眼器污浊、水压过大，无法正常使用。 2. 易制毒试剂硫酸、盐酸等与易制爆试剂硝酸、高氯酸混放在一起，柜子无防盗功能。 3. 实验室通道存放柜子、实验装置、冰箱等，消防通道不畅通。
2021年5月28日	主西 510(教学科研实验室)	1. 高温设备无安全警示标识、安全操作规程等。 2. 大功率电器未安装漏电保护器、使用接线板供电，配电箱缺少用电警示标识或被遮挡，接线板落地、串联。
2021年5月28日	主西 411	1. 大功率电器未安装漏电保护器、使用接线板供电，配电箱缺少用电警示标识或被遮挡，接线板落地、串联。 2. 个人防护用品不齐全或使用不规范，存在未佩戴防护用品使用危险化学品、倾倒废液、使用高温设备等情况。 3. 剧毒化学品叠氮化钠未按“五双”要求进行管理。 4. 高温设备无安全警示标识、安全操作规程等。 5. 洗眼器污浊、水压过大，无法正常使用。
2021年5月28日	主楼 414	1. 高温设备无安全警示标识、安全操作规程等。
2021年5月28日	主西 109(教学实验室)	1. 高温设备无安全警示标识、安全操作规程等。

请学院敦促和督促相关实验室针对通报的问题进行整改，所有被点名的实验室必须开展问题整改，并撰写安全检查整改报告，整改报告经学院分管实验室领导签字，学院盖章后于6月15日前统一交到实验室管理与条件保障处备

案。实验室安全检查整改报告格式见附件。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190075

实验室管理与条件保障处

2021年6月8日

附件

XX学院XX实验室安全检查整改报告（格式）

我实验室接到学院关于实验室管理与条件保障处《实验室安全检查通报》中有关问题的整改工作通知后，组织开展了实验室安全自查，针对《通报》中发现问题进行了研究讨论，布置落实了整改方案，经实验室人员共同努力，现已全部完成整改工作，具体情况汇报如下：

实验室问题整改记录	
1. 存在问题描述（包括所有被记录的问题，逐一描述）	
2. 整改措施与结果（包括所有被记录的问题，逐一列举）	
3. 证明材料（包括所有被记录的问题，逐一列举）	

注：证明材料请写明材料名称，立即整改项目应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等；非立即整改项目应附学院正式的整改计划、措施等文件。证明材料可作为附件提供。

实验室房间号：
整改报告撰稿人签字：
学院负责人签字：
学院（盖章）：
年 月 日



科技楼409



科技楼307-309



科技楼205



主西713(教学科研实验室)




主西604



主西411



主414



主西510



主西109